

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/Detection-tardive-d-un-defaut-de-reglage-a-la>

Réseau Sortir du nucléaire > Archives > Revue de presse > **Détection tardive d'un défaut de réglage à la centrale nucléaire**

11 juin 2015

Détection tardive d'un défaut de réglage à la centrale nucléaire

Source : La République du Centre

https://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/giennois/gien/2015/06/11/detection-tardive-d-un-defaut-de-reglage-a-la-centrale-nucleaire_11477373.html

Détection tardive d'un défaut de réglage à la centrale nucléaire

11/06/15 - 18h15

Le 4 juin, les équipes de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly réalisent un essai périodique programmé sur l'unité de production n°2, en fonctionnement.

Cet essai consiste à faire descendre la puissance du réacteur puis la faire remonter à sa pleine puissance..

A l'issue de la remontée en puissance du réacteur, les équipes constatent que la pression du circuit primaire principal est de 150 bars alors que les règles générales d'exploitation prévoient une pression de 155 bars.

Conformément aux procédures, l'unité de production n°2 est mise à l'arrêt afin de réaliser des expertises.

Un dysfonctionnement sur la commande de deux vannes contribuant à la régulation de la pression du circuit primaire principal est identifié.

Après analyses, l'origine de ce dysfonctionnement provient d'une intervention de réglage sur ces deux vannes réalisée lors de l'arrêt programmé en mai 2015.

Dès la détection de cet écart, les équipes ont procédé à la remise en conformité de ces deux vannes.

L'unité de production n°2 est à la disposition du réseau électrique depuis le mercredi 10 juin en début d'après-midi.

Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.

Le 11 juin, la direction de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré cet événement significatif sûreté de niveau 1 sur l'échelle INES, du fait de la détection tardive de cet écart.