Réseau
Sortir du nucléaire

Réseau "Sortir du nucléaire"
9 rue Dumenge - 69317 Lyon
Tél : 04 78 28 29 22 Fax : 04 72 07 70 04
www.sortirdunucleaire.org

Fédération de plus de 930 associations et 60 000 personnes, agrée pour la protection de l'environnement

Source : https://www.sortirdunucleaire.org/Etats-Unis-Nine-Mile-Point-arret-d-urgence-manuel

20 mars 2017

Etats-Unis : Nine Mile Point : arrêt d'urgence manuel suite à des à-coups de pression

Le réacteur était en cours de démarrage à environ 4 % de sa puissance quand le taux d'oscillations a dépassé les critères prescrits. L'arrêt d'urgence manuel a alors été engagé par les opérateurs. Des investigations sont menées pour déterminer la cause de ces oscillations.

Available in english only

Type : Fukushima I (BWR-MARK 1) - Puissance : 1860 MWth - Première divergence 09/1969 -

Event Number : 52624

Facility : NINE MILE POINT

State : NY - Unit : [1] - RX Type : [1] GE-2 -

Event Date : 03/20/2017 - Event Time : 02:27 [EDT]

Emergency Class : NON EMERGENCY 10 CFR Section : 50.72(b)(2)(iv)(B) - RPS ACTUATION - CRITICAL

Initial PWR : 4 % Current PWR : 0 %

Event Text

MANUAL SCRAM DUE TO PRESSURE OSCILLATIONS

"On March 20, 2017 at 0227, Nine Mile Point Unit1 was manually scrammed due to pressure oscillations. The Unit was offline and reactor shutdown was in-progress at the time of the scram. The scram was inserted at approximately 4% reactor power when pressure oscillations occurred exceeding the procedurally required limit for pressure oscillations. The cause of the scram was due to

Operators manually inserting the scram. The cause of the pressure oscillations is being investigated."

The licensee notified the NRC Resident Inspector.

Notified the R1DO (Gray).