

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/Etats-Unis-probleme-generique-decouverte-de>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **Etats-Unis : problème générique : découverte de travailleurs positifs à des drogues ou à la présence de drogues en zone protégée**

15 février 2018

Etats-Unis : problème générique : découverte de travailleurs positifs à des drogues ou à la présence de drogues en zone protégée

Problème classé générique par le Réseau Sortir du nucléaire suite aux nombreuses déclarations de l'Autorité de sûreté américaine, la NRC, sur la présence de travailleurs détectés positif à la drogue ou à l'alcool dans des zones contrôlées de centrales nucléaires. Sont également répertoriés des cas de présence de produits illicites dans ce même périmètre de zones contrôlées. L'ASN est plus discrète sur la situation française que son homologue américain : la France serait-elle épargnée ? Petit rappel : « A la suite de la découverte, fin septembre 1996, de seringues contenant des traces d'héroïne dans la centrale de Belleville, E.D.F. a instauré un dépistage de drogue chez les salariés du nucléaire (Sont concernés 20 000 agents E.D.F. et 15 000 prestataires de service). (cadre industrie- EDF 96) » A suivre

Voici donc quelques notifications de la NRC sur les derniers mois de questions graves d'aptitude au travail, toutes référencées sous le sigle : « 26.719 - FITNESS FOR DUTY » :

Le 15/02/2018 - n° d'évènement : 53214 - FERMI - Etat : MI - Unité : [2] Découverte d'une cannette d'alcool dans un réfrigérateur en zone protégée.

Le 01/04/2017 - n° 52474 - PRAIRIE ISLAND - Etat :MN - Unité : [1] [2] Un employé non titulaire a été confirmé positif à une substance interdite durant un contrôle.

Le 03/23/2017 - n° 52632 - Installation : DIABLO CANYON - Etat :CA - Unité : [1] [2] Découverte de thé contenant des traces d'alcool en zone protégée.

Le 02/28/2017 - n° 52583 -Installation : SOUTH TEXAS -Etat :TX - Unité : [1] [2] Produits interdits découverts dans la zone protégée

Le 01/25/2017 - n° 52512 - Installation : NUCLEAR FUEL SERVICES INC. - Fabrication de combustible
Un employé titulaire avait un produit interdit en zone contrôlée

Le 04/18/2017 - n° 52688 -Installation : INDIAN POINT - Etat :NY - Unité : [2] [3] Un employé non titulaire a été confirmé positif à une substance interdite durant un contrôle.

Le 09/07/2017 - n° 52954 - Installation : OYSTER CREEK -Etat :NJ - Unité : [1] Un employé non titulaire a été confirmé positif à une substance interdite durant un contrôle.

Le 10/12/2017 - n° 53010 - Installation : PALO VERDE - Etat :AZ - Unité : [1] Un superviseur employé titulaire a été confirmé positif pour des drogues illégales lors d'un test initial de dépistage.

Le 05/14/2017 - n° 52752 - Installation : CLINTON - Etat :IL - Unité : [1] Un travailleur extérieur en zone protégée a été pris avec une cannette de bière dans la glacière commune : il a indiqué avoir cru prendre un soda.

Le 01/16/2017 - n° 52491 -Installation : BWX TECHNOLOGIES, INC. -Fabrication de combustible d'uranium. Un travailleur intérimaire a été confirmé positif à l'alcool lors d'un test. L' accès au site du travailleur a été clôturé.

Le 01/12/2017 - n° 52486 - Installation : OCONEE -Etat :SC -Unité : [1] [2] [3] Un superviseur intérimaire a été trouvé en non conformité avec la réglementation du travail et a été interdit de site.

Le 03/27/2017 - n° 52641 - Installation : VOGTLE - Etat :GA -Unité : [3] [4] Un employé intérimaire a été trouvé positif à une substance contrôlée. L'accès au site du travailleur a été clôturé.

Le 05/11/2017 - n° 52749 -Installation : MONTICELLO -Etat :MN - Unité : [1] Une canette d'alcool fermée a été trouvée dans le bâtiment administratif. Le propriétaire n'a pas été trouvé.

Le 10/16/2017 - n° 53018 - Installation : VOGTLE - Etat :GA - Unité : [3] [4] Un superviseur intérimaire a contourné un test et a été mis à la porte.

Le 01/11/2017 - n° 52482 - Installation : VOGTLE - Etat :GA - Unité : [3] [4] Un superviseur intérimaire a été contrôlé positif à l'alcool lors d'un test.

Le 01/25/2017 - n° 2512 - Installation : NUCLEAR FUEL SERVICES INC. - Fabrication de combustible - City : ERWIN Etat :TN Un employé titulaire avait un produit interdit en zone protégée.

Le 01/01/2017 - n° 52471 - Installation : SALEM - Etat :NJ - Unité : [1] [2] Un employé intérimaire a été confirmé positif à l'alcool durant un contrôle. Son accès au site a été suspendu.

Le 08/10/2017 - n° 52897 -Installation : RIVER BEND -Etat : LA - Unité : [1] Un superviseur intérimaire a été confirmé positif à l'alcool durant un contrôle. L'accès du travailleur a été arrêté.

Le 09/13/2017 - n° 52968 - Installation : VOGTLE - Etat :GA -Unité : [3] [4] Responsable de l'entreprise Southern Nuclear Operating Company (SNC) confirmé positif à l'alcool.