

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Gravelines-non-respect-RGE>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Gravelines : Non-respect des règles générales d'exploitation lors d'une activité de maintenance**

20 janvier 2012

France : Gravelines : Non-respect des règles générales d'exploitation lors d'une activité de maintenance

Le 20 janvier 2012, un chantier de remplacement d'une porte anti souffle est programmé dans un local équipé de détecteurs incendie. Afin de réaliser l'intervention, ceux-ci sont inhibés en accord avec les opérateurs de la salle de commande.

Cette pratique est prévue dans les règles générales d'exploitation à condition qu'une présence humaine permanente soit assurée.

Or les intervenants quittent le chantier à 10h45 sans que les capteurs soient à nouveau opérationnels. Sans nouvelle au moment de la pause déjeuner, la salle de commande envoie un agent sur place qui constate l'absence réelle des intervenants. Les détecteurs incendie sont réactivés à 12h52.

Cet incident constitue un non respect d'une prescription particulière des règles générales d'exploitation relative au risque incendie.

<https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incidents-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-d-une-activite-de-maintenance>