



Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/Fuites-radioactives-sur-l-EPR-chinois-de-Taishan>

Réseau Sortir du nucléaire > Le Réseau
en action > Campagnes et mobilisations nationales > De nouveaux réacteurs ? C'est NON ! > Actualités en lien avec la pétition >
Fuites radioactives sur l'EPR chinois de Taishan

15 juin 2021

Fuites radioactives sur l'EPR chinois de Taishan

Un problème technique de nature très préoccupante est survenu fin juin sur la centrale nucléaire de Taishan, le seul réacteur EPR en activité dans le monde. Une augmentation significative des taux de gaz rares radioactifs a été constatée autour du site. Les normes ont été relevées par les autorités pour continuer à faire fonctionner l'installation. Les assemblages de combustible pourraient être en cause et c'est encore un exemple de plus que l'EPR ça rime avec grosses galères. Il s'agit actuellement du seul EPR en service dans le monde...