

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Gravelines-fuite-de-vapeur>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez
vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Gravelines : Fuite de vapeur**

9 août 2015

France : Gravelines : Fuite de vapeur

Le 9 août 2015, une fuite de vapeur a été identifiée par les équipes du site.

Ce que dit EDF :

Redémarrage de l'unité de production n° 3

Publié le 11/08/2015

L'unité de production n° 3 de la centrale de Gravelines a été mise à l'arrêt ce lundi 10 août à 10h40 pour procéder à la réparation d'une tuyauterie sur le circuit de vapeur, située en salle des machines (partie non nucléaire de l'installation).

Une fuite de vapeur d'eau non radioactive avait été identifiée dimanche 9 août par les équipes du site. La réparation nécessitait l'arrêt de la production de vapeur et donc de l'unité afin de procéder aux opérations de remplacement de la tuyauterie, en toute sécurité pour le personnel intervenant. Cette fuite de vapeur d'eau n'a aucune conséquence ni sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.

L'unité de production n° 3 a été reconnectée au réseau électrique mardi 11 août vers 19h.

Les unités de production n° 2, 3, 4 et 5 fonctionnent, à la disposition du réseau national.

L'unité de production n° 1 est en cours de redémarrage après une visite partielle.

L'unité de production n° 6 est à l'arrêt dans le cadre d'une procédure de gestion performante du combustible.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-gravelines/actualites> ?

Mise à l'arrêt programmé de l'unité de production n° 3

Publié le 10/08/2015

L'unité de production n° 3 de la centrale de Gravelines a été mise à l'arrêt ce lundi 10 août à 10h40 pour procéder à la réparation d'une tuyauterie sur le circuit de vapeur, située en salle des machines (partie non nucléaire de l'installation). Une fuite de vapeur d'eau non radioactive avait été identifiée dimanche par les équipes du site. La réparation nécessite l'arrêt de la production de vapeur et donc de l'unité afin de procéder aux opérations de remplacement de la tuyauterie, en toute sécurité pour le personnel intervenant. Cette fuite de vapeur d'eau n'a aucune conséquence ni sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.

Les unités de production n° 2, 4 et 5 fonctionnement, à la disposition du réseau national.

L'unité de production n° 1 est en cours de redémarrage après une visite partielle.

L'unité de production n° 6 est à l'arrêt dans le cadre d'une procédure de gestion performante du combustible.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-gravelines/actualites> ?