

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Paluel-court-circuit-vanne>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez  
vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Paluel : Court-circuit sur le boîtier électrique d'une vanne**

**28 avril 2016**

## **France : Paluel : Court-circuit sur le boîtier électrique d'une vanne**

**Le 28 avril 2016 à 18h, l'unité de production n° 3 s'est arrêtée automatiquement suite à un court-circuit sur le boîtier électrique d'une vanne qui permet l'apport d'eau dans les générateurs de vapeur.**

### **Ce que dit EDF :**

**L'unité de production n° 3 de nouveau à la disposition du réseau électrique national**  
*Publié le 30/04/2016*

Les équipes de la centrale nucléaire EDF de Paluel ont reconnecté l'unité de production n° 3 au réseau électrique, le samedi 30 avril à 7h30.

Jeudi 28 avril à 18h, cette unité s'était arrêtée automatiquement, conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur.

Cet arrêt n'a eu aucun impact sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.

Les équipes de la centrale ont diagnostiqué la cause de cet arrêt : une vanne qui permet l'apport d'eau dans les générateurs de vapeur s'est fermée, suite à un court-circuit sur son boîtier électrique. Les techniciens l'ont réparé dès détection.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-paluel/actualites/l-unite-de-production-ndeg3-de-nouveau-a-la-disposition-du-reseau-electrique-national-1>

---

**Unité de production n° 3 - Arrêt automatique du réacteur**  
*Publié le 28/04/2016*

Jeudi 28 avril 2016 à 18h, l'unité de production n° 3 de la centrale de Paluel s'est arrêtée automatiquement, conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur.

Les équipes de la centrale réalisent actuellement un diagnostic pour préciser les circonstances de cet arrêt.

Cet arrêt n'a aucun impact sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.

Les pouvoirs publics, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et la CLI ont été informés de cet arrêt.

Les unités de production n° 1 et n° 2 sont en visite décennale. L'unité de production n° 4 est en visite partielle.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-paluel/actualites/unite-de-production-ndeg3-arret-automatique-du-reacteur-0>