Réseau
Sortir du nucléaire

Réseau "Sortir du nucléaire"
9 rue Dumenge - 69317 Lyon
Tél : 04 78 28 29 22 Fax : 04 72 07 70 04
www.sortirdunucleaire.org

Fédération de plus de 930 associations et 60 000 personnes, agrée pour la protection de l'environnement

Source : https://www.sortirdunucleaire.org/France-Gravelines-fuite-de-vapeur

9 août 2015

France : Gravelines : Fuite de vapeur

Le 9 août 2015, une fuite de vapeur a été identifiée par les équipes du site.

Ce que dit EDF :

Redémarrage de l'unité de production n° 3
Publié le 11/08/2015

L'unité de production n° 3 de la centrale de Gravelines a été mise à l'arrêt ce lundi 10 août à 10h40 pour procéder à la réparation d'une tuyauterie sur le circuit de vapeur, située en salle des machines (partie non nucléaire de l'installation).

Une fuite de vapeur d'eau non radioactive avait été identifiée dimanche 9 août par les équipes du site. La réparation nécessitait l'arrêt de la production de vapeur et donc de l'unité afin de procéder aux opérations de remplacement de la tuyauterie, en toute sécurité pour le personnel intervenant. Cette fuite de vapeur d'eau n'a aucune conséquence ni sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.

L'unité de production n° 3 a été reconnectée au réseau électrique mardi 11 août vers 19h.

Les unités de production n° 2, 3, 4 et 5 fonctionnent, à la disposition du réseau national.
L'unité de production n° 1 est en cours de redémarrage après une visite partielle.
L'unité de production n° 6 est à l'arrêt dans le cadre d'un procédure de gestion performante du combustible.

https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-gravelines/actualites ?

Mise à l'arrêt programmé de l'unité de production n° 3
Publié le 10/08/2015

L’unité de production n° 3 de la centrale de Gravelines a été mise à l’arrêt ce lundi 10 août à 10h40 pour procéder à la réparation d’une tuyauterie sur le circuit de vapeur, située en salle des machines (partie non nucléaire de l’installation). Une fuite de vapeur d’eau non radioactive avait été identifiée dimanche par les équipes du site. La réparation nécessite l’arrêt de la production de vapeur et donc de l’unité afin de procéder aux opérations de remplacement de la tuyauterie, en toute sécurité pour le personnel intervenant. Cette fuite de vapeur d’eau n’a aucune conséquence ni sur la sûreté des installations, ni sur l’environnement.

Les unités de production n° 2, 4 et 5 fonctionnement, à la disposition du réseau national.
L’unité de production n° 1 est en cours de redémarrage après une visite partielle.
L’unité de production n° 6 est à l’arrêt dans le cadre d’un procédure de gestion performante du combustible.

https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-gravelines/actualites ?