

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Bugey-vannes>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Bugey : Fermeture d'une des trois vannes vapeur**

12 janvier 2016

France : Bugey : Fermeture d'une des trois vannes vapeur

Mardi 12 janvier, à 16h42, l'unité de production n° 2 de la centrale du Bugey s'est arrêtée automatiquement suite à la fermeture d'une des trois vannes vapeur.

Ce que dit EDF :

Redémarrage de l'unité de production N° 2

Publié le 18/01/2016

L'unité de production n° 2 de la centrale du Bugey est à nouveau à disposition du réseau électrique national. Elle s'était arrêtée automatiquement le mardi 12 janvier 2016 suite à la fermeture d'une des trois vannes vapeur. Les dispositifs de sûreté et de protection ont pleinement assuré leurs fonctions. Les équipes de la centrale de Bugey ont procédé aux travaux de remise en conformité de l'installation. Cette situation n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et l'environnement. L'Autorité de Sûreté Nucléaire ainsi que la Préfecture de l'Ain ont été informées

Les unités de production 2, 3, et 4 de la centrale du Bugey sont donc désormais à disposition du réseau électrique national. L'unité N°5 est en arrêt pour maintenance et rechargement partiel du combustible,

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-bugey/actualites> ?

Arrêt automatique de l'unité de production n° 2

Publié le 12/01/2016

Mardi 12 janvier, à 16h42, l'unité de production n°2 de la centrale du Bugey s'est arrêtée automatiquement conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur. Cet évènement n'a aucun impact sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement. Les équipes de la

centrale réalisent actuellement un diagnostic pour préciser les circonstances de cet arrêt. L'Autorité de Sûreté Nucléaire et la Préfecture ont été informées.

Les unités de production n° 3 et 4 sont à la disposition du réseau national d'électricité. L'unité de production n° 5 est en arrêt programmé pour procéder à des opérations de maintenance et recharger une partie du combustible.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-bug-ey/actualites> ?