



Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Saclay-incident-dans-l-irradiateur-IRMA-de-l-IRSN>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Saclay : Incident dans l'irradiateur IRMA de l'IRSN**

15 février 2017

France : Saclay : Incident dans l'irradiateur IRMA de l'IRSN

Ce mercredi 15 février 2017 à 13h00, un incident est survenu dans la cellule de l'irradiateur IRMA de l'IRSN située sur le site CEA de Saclay (Essonne). Cet incident a conduit à l'évacuation préventive du personnel présent dans le bâtiment, les mesures réalisées ne montrent aucune élévation de la radioactivité dans les locaux et dans l'environnement.

Ce que dit l'IRSN :

Incident dans l'irradiateur IRMA de l'IRSN à Saclay

Le 15/02/2017

Ce mercredi 15 février 2017 à 13h00, un incident est survenu dans la cellule de l'irradiateur IRMA de l'IRSN située sur le site CEA de Saclay (Essonne). Cet incident a conduit à l'évacuation préventive du personnel présent dans le bâtiment, les mesures réalisées ne montrent aucune élévation de la radioactivité dans les locaux et dans l'environnement.

Aucune personne n'a été blessée ni exposée aux rayonnements ionisants.

Les actions sont en cours pour ranger dans leur dispositif de stockage les quatre sources radioactives scellées utilisées pour l'expérimentation. Des investigations sont menées pour comprendre les origines de cet incident qui s'est produit lors d'une expérimentation d'irradiation de matériaux au sein de la cellule blindée.

Cette installation IRMA (IRradiation de MATériaux) est une cellule d'expérimentation permettant d'étudier les effets de dose ou de débit de dose induits par les photons gamma sur des matériaux non radioactifs.

https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiqués_et_dossiers_de_presse/Pages/20170215_Incident-installation-IRMA-Saclay.aspx#.WKXZNa5QYzY

Mise à jour du 16 février 2017

La situation est revenue à la normale dans l'installation IRMA de Saclay : les sources radioactives scellées utilisées sont rangées dans leur entreposage, ce qui rend possible l'accès à l'intérieur de la cellule blindée.

https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiqués_et_dossiers_de_presse/Pages/20170215_Incident-installation-IRMA-Saclay.aspx#.WKwfU65QZaU

Ce que dit l'ASN :

Le 16 février 2017

Évènement survenu dans l'irradiateur IRMA exploité par l'IRSN sur le site de Saclay (Essonne)

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le 15 février 2017, d'un évènement survenu dans l'installation IRMA implantée dans le centre CEA de Saclay (91).

IRMA, pour « Irradiation de Matériaux », est une installation destinée à étudier les effets de l'irradiation sur des équipements et des matériaux. Elle est composée d'une cellule d'irradiation dans laquelle des sources radioactives de Cobalt 60 sont utilisées pour produire les rayonnements ionisants. Cette cellule est délimitée par d'épais murs en béton assurant la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. Elle est équipée de télémanipulateurs permettant notamment de mettre les sources radioactives en position d'irradiation puis de les remettre en position de stockage. Les opérateurs effectuent les manipulations et les vérifient à travers de hublots constitués de quatre épaisseurs de verre plombé.

Alors qu'une irradiation était en cours, les opérateurs ont constaté le 15 février 2017 à 13h00 qu'un des hublots de cette cellule était endommagé. Par précaution, l'évacuation du personnel présent dans le bâtiment a été ordonnée.

L'IRSN, en collaboration avec le CEA, a ensuite procédé à une évaluation du niveau de radioactivité dans le bâtiment et au niveau du poste de travail aux télémanipulateurs. La protection procurée par l'enceinte en béton et les hublots n'ayant pas été altérée, l'IRSN et le CEA ont défini puis mené les actions permettant, à l'aide des télémanipulateurs, de ramener les sources radioactives en position de stockage. Ces actions se sont terminées dans l'après-midi du 16 février.

Cet évènement n'a engendré aucune conséquence pour les travailleurs, le public et l'environnement.

L'ASN a été régulièrement tenue informée, à sa demande, par l'IRSN des actions envisagées puis de leur avancement.

<https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Evenement-survenu-dans-l-irradiateur-IRMA-exploite-par-l-IRSN-sur-le-site-de-Saclay-Essonne>