



Source :

<https://www.sortirdunucleaire.org/France-Tricastin-Flambee-de-graisse-et-fumee-en-salle-des-machine-s>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Tricastin : Flambée de graisse et fumée en salle des machines**

16 mai 2019

France : Tricastin : Flambée de graisse et fumée en salle des machines

Le 15 mai 2019, de la fumée se propage en salle des machines du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin alors que celui-ci est à l'arrêt pour maintenance. De la graisse a pris feu sous l'effet de la chaleur, enflammant le calorifuge équipant une tuyauterie du groupe turbo-alternateur. Les pompiers sont intervenus. Les calorifuges sont pourtant censés servir d'isolant thermique et être peu conducteurs de chaleur. C'est dire que la température a dû monter, et que la graisse a dû largement s'accumuler.

Ce que dit EDF :

Dégagement de fumée en salle des machines de l'unité de production N°2

Publié le 16/05/2019

L'unité de production N°2 est en arrêt pour sa maintenance annuelle.

Le 15 mai vers 15h20, un **dégagement de fumée** a été détecté par un intervenant sur les **tuyauteries du groupe turbo alternateur** (partie non nucléaire des installations) de l'unité de production N°2.

La chaleur dégagée par les circuits de production de vapeur a provoqué la **combustion de la graisse** utilisée sur ce matériel. Cette combustion est à l'origine du dégagement de fumée qui s'est déclaré sous le calorifuge de la tuyauterie.

Comme le prévoient nos procédures, les secours externes ont été appelés. **Les sapeurs-pompiers de Saint Paul Trois châteaux, Pierrelatte et Bollene sont intervenus.**

La dépose du calorifuge a immédiatement provoqué l'arrêt de la combustion et du dégagement de fumée.

A 16h15 le chef des secours a confirmé la fin de l'événement qui n'a eu aucun impact sur la sûreté de l'installation.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/central-e-nucleaire-du-tricastin/actualites/degagement-de-fumee-en-salle-des-machines-de-l-unite-de-production-ndeg2>