

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Blayais-Une-fuite-en-salle-des-machines>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Blayais : Une fuite en salle des machines provoque l'arrêt automatique du réacteur 4**

16 août 2019

France : Blayais : Une fuite en salle des machines provoque l'arrêt automatique du réacteur 4

Le 15 août 2019, le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Blayais (Gironde) s'est arrêté automatiquement. Une fuite en salle des machines est à l'origine du déclenchement du dispositif de sûreté. C'est une tuyauterie de Fyrquel®, un fluide électrohydraulique (à base d'ester phosphate) utilisé pour les commandes de turbine à vapeur, qui aurait lâché. Le niveau trop bas de ce liquide toxique pour l'environnement (particulièrement pour les milieux aquatique) a entraîné l'arrêt de la turbine à vapeur, sa régulation n'étant plus possible. L'arrêt de la turbine a entraîné l'arrêt automatique du réacteur. La fuite a été identifiée par l'équipe de la salle des commandes, le fluide récolté et le réacteur a redémarré 3 jours plus tard. Mais les circonstances de l'évènement - comment une telle fuite a pu se produire ? - restent à éclairer.

Ce que dit EDF :

- **Arrêt Automatique du Réacteur n°4**

Publié le 16/08/2019

Jeudi 15 août, vers 22h15, l'unité de production n°4 s'est arrêtée automatiquement conformément aux dispositifs de sûreté du réacteur.

L'équipe de quart postée en salle des commandes détecte une **perte d'huile (fyrquel*) au niveau d'une tuyauterie située en salle des machines** (hors zone nucléaire). Le fyrquel a immédiatement été collecté dans la rétention prévue à la conception. **Le niveau bas de ce fluide de régulation a alors entraîné la mise à l'arrêt de la turbine puis du réacteur.**

Les analyses de l'évènement sont en cours. Les équipes du site sont grées afin de piloter cet aléa en toute sûreté et pouvoir reconnecter l'unité de production sur le réseau dans les meilleurs délais.

Cet arrêt automatique n'a eu aucune conséquence sur la santé et la sécurité du personnel ainsi que sur l'environnement.

* Ce fluide permet de maintenir la pression nécessaire à la régulation de la turbine.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/central-e-nucleaire-du-blays/actualites/arrêt-automatique-du-reacteur-ndeg4>

- **Les unités de production 1 et 4 disponibles sur le réseau électrique**

Publié le 18/08/2019

Les quatre unités de production de la centrale nucléaire du Blayais sont à la disposition du réseau électrique national. A l'arrêt depuis le 6 juillet dernier dans le cadre de son arrêt annuel pour rechargement du combustible, l'unité de production n°1 a été reconnectée au réseau ce vendredi 16 août à 22h15. **L'unité de production n° 4 est elle de retour sur le réseau depuis ce dimanche 18 août 3h55.** Un aléa survenu jeudi 15 août au niveau de la caisse à huile de la turbine avait provoqué par mesure de sécurité un arrêt automatique du réacteur.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/central-e-nucleaire-du-blays/actualites/les-unites-de-production-1-et-4-disponibles-sur-le-reseau-electrique>